



INDICATORE DI PESO FMR - M



Principali caratteristiche:

- Unità di misura: kg e libbre
- Display LCD a 6 cifre, con retroilluminazione LED (altezza cifre 25.4mm)
- Tracciamento auto zero
- Funzioni: pesa animali; accumulo dati
- Auto spegnimento e indicatore batteria scarica
- Possibilità di impostare: multi-range e multi-intervallo
- Dual range
- Temperatura d'esercizio: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- Possibilità di collegare: fino a 4 celle da 350-ohm e celle da 6 cavi
- Alimentazione: adattatore: input 100 ~ 240V AC 50 ~ 60 Hz; output 12V / 1000 mA
- Dimensioni: 225 x 60 x 135mm (inclusa staffa di montaggio)
- Certificazione OIML
- Opzioni:
 - interfaccia seriale RS232/485 con funzione RTC
 - Batteria ricaricabile: 5 pezzi DC 6V Ni-MH in connessione seriale
 - Batteria a secco: 5 pezzi tipo AA dry